

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «КЦСОН
Ардонского района»
И.Р. Кесаев

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ детский сад с.Коста**
1.2. Адрес объекта **363303, РСО – Алалия Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа,570кв.м,
-прилегающий земельный участок 270 кв.м
1.4. Год постройки здания **1965г**, последнего капитального ремонта **-нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт в 2021г.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Коста, МБДОУ детский сад с.Коста**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), **363303, РСО – Алалия, Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность; **муниципальная**
1.11.Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования АМС МО Ардонский район**
1.12. Адрес вышестоящей организации: **363334, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, №57а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**
2.3 Форма оказания услуг: **очная на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 1,8 до 6,6 лет**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, дети с нарушениями умственного развития:**
2.6 Плановая мощность: **50 детей.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ,**Маршруты: с. Коста-Владикавказ; с. Коста-г.Ардон**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,К, Г, У, С) - доступно частично избирательно
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,О, У) - доступно частично избирательно ВНД (С) – временно недоступно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ - доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У) - доступно частично избирательно ВНД (О,К) – временно недоступно
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) - доступно частично избирательно ВНД (С,К,О) – временно недоступно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ - доступно условно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - доступно условно

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

- **территория, прилегающая к зданию** доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с поражением зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений (тактильные наземные указатели);
- **вход в здание** возможен для всех, кроме инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие пандусов, звонка вызова и поручней;
- **пути движения по зданию** частично доступны, включая пути эвакуации, только для инвалидов с поражением слуха, с умственными нарушениями; недоступны для инвалидов-колясочников (ширина дверных проемов и отсутствие пандусов, делает это невозможным), с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с поражением зрения (отсутствие поручней, отсутствие текстильных указателей);
- **зоны целевого назначения**, в данном случае это групповые помещения спортивно-музыкальный зал, находится на 1-ом этаже и полностью недоступен для инвалидов-колясочников (ширина дверных проемов делает это невозможным), частично доступно: для инвалидов с опорно-двигательным аппаратом, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями;
- **санитарно-гигиенические помещения** частично доступны для инвалидов с поражением слуха, с умственными нарушениями, кроме инвалидов-колясочников (нет специально оборудованного помещения) и с опорно-двигательным аппаратам (нет поручней);
- **система информации и связи** отсутствует для всех категорий инвалидов, кроме телефонной связи между объектами целевого назначения;
- **пути движения к объекту** доступно условно для всех категорий инвалидов.

Таким образом, **100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

_____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ детский сад с.Коста**
1.2. Адрес объекта **363303, РСО – Алания Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа,570кв.м,
-прилегающий земельный участок 270 кв.м
1.4. Год постройки здания **1965г**, последнего капитального ремонта **-нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт в 2021г.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Коста, МБДОУ детский сад с.Коста**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), **363303, РСО – Алания, Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
1.9. Форма собственности: **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность; **муниципальная**
1.11.Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования АМС МО Ардонский район**
1.12. Адрес вышестоящей организации: **363334, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, №57а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**
2.3 Форма оказания услуг: **очная на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 1,8 до 6,6 лет**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, дети с нарушениями умственного развития:*
2.6 Плановая мощность: **50 детей.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ,Маршруты: с. Коста-Владикавказ; с. Коста-г.Ардон**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, **визуальная***;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,К, Г, У, С) - доступно частично избирательно
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,О, У) - доступно частично избирательно ВНД (С) – временно недоступно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ- доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У) - доступно частично избирательно ВНД (О,К) – временно недоступно
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) - доступно частично избирательно ВНД (С,К,О) – временно недоступно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ - доступно условно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ- доступно условно

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «КЦСОН
Ардонского района»
И.Р. Кесаев

_____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

«_____» _____ 20__ г.

РСО – Алария
Ардонский район
С. Коста

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ детский сад с.Коста**
- 1.2. Адрес объекта **363303, РСО – Алария Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа,570кв.м,
-прилегающий земельный участок 270 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1965г**, последнего капитального ремонта **-нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт в 2021г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Коста, МБДОУ детский сад с.Коста**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), **363303, РСО – Алария, Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность; **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования АМС МО Ардонский район**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **363334, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, №57а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**
- 2.3 Форма оказания услуг: **очная на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 1,8 до 6,6 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, дети с нарушениями умственного развития:**

2.6 Плановая мощность: **50 детей.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **,Маршруты: с. Коста-Владикавказ; с. Коста-г.Ардон**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,К, Г, У, С) - доступно частично избирательно
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,О, У) - доступно частично избирательно ВНД (С) – временно недоступно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ - доступно условно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У) - доступно частично избирательно ВНД (О,К) – временно недоступно
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) - доступно частично избирательно ВНД (С,К,О) – временно недоступно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ - доступно условно
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ - доступно условно

	транспорта)	
--	-------------	--

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, К, Г, У) - доступно частично избирательно, ВНД (С) – временно недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В – доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Северо-Осетинской республиканской организацией ВОИ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | прилож №1 |
| 2. Входа (входов) в здание | прилож №2 |
| 3. Путей движения в здании | прилож №3 |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | прилож №4 |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | прилож №5 |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | прилож №6 |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) отсутствуют указательные знаки на путях движения к объекту как визуальные так и тактильные

Руководитель

рабочей группы

Заместитель главы АМС –начальник

Управления образования

АМС МО Ардонский район

А.В. Швецов

Члены рабочей группы:

(должность и структура полностью)

С.В. Кокаева

Специалист по доступной среде

ГБУ «КЦСОН Ардонского района»

М.Г. Кантеева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель СОРО ВОИ

Р.Т. Бетророва

представители организации, расположенной на объекте

И.о. заведующего МБДОУ с.Коста

А.Х.Цахоева

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад с.Коста

2. адрес 363303, РСО – Алания Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Пл ане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего -рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Рис1,2	Нет звонка	все	Установить звонок при входе, тактильные плитки с направляющ ими полосами	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет тактильных плиток с тактильными направляющим и полосами	С		ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			В местах парковки для инвалидов должна присутствовать табличка «Инвалиды» и знак «место стоянки»	все		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У,С)			ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить звонок при входе и тактильные плитки с направляющими полосами. Установить в местах парковки для инвалидов табличку «Инвалиды» и знак «место стоянки».**

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ детский сад с.Коста
адрес 363303, РСО – Алалия Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.
Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		Рис.3	Отсутствуют противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой. Нет контрастной маркировки нижней ступени. Нет тактильной накладки верхней ступени.	С,К,О	Установить противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой и контрастную маркировку нижней ступени. Установить тактильную наладку верхней ступени. Установить пандус и тактильные плитки. Установить контрастный круг для обозначения препятствия и контрастная маркировка дверного проема. Установить световых маяков. Установить автоматическую задержку двери продолжительностью не менее 5 сек., и информирующие обозначения помещений.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет		Рис.3	Отсутствует пандус	К		ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Рис.3	Нет тактильной плитки	С		ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		Рис.3	Отсутствует контрастный круг для обозначения препятствия и контрастная маркировка дверного проема. Нет световых маяков. Нет автоматической задержки двери продолжительностью не	С		ТР

					менее 5 сек. Нет информирую щих обозначений помещений.			
2. 5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		Рис.4	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой и контрастную маркировку нижней ступени. Установить тактильную накладку верхней ступени. Установить пандус и тактильные плитки. Установить контрастный круг для обозначения препятствия и контрастная маркировка дверного проема. Установить световых маяков. Установить автоматическую задержку двери продолжительностью не менее 5 сек., и информирующие обозначения помещений.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад с.Коста

адрес 363303, РСО – Алалия Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа-ние	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		Рис.5 Рис.9	Нет тактильных указателей движения.	С	Установка тактильных указателей движения	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		Рис.5	Нет тактильных указателей, контрастных маркировок ступеней, нет противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой	К,С	Установить тактильные указатели, контрастные маркировки ступеней, противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Рис.5	Нет пандуса	К	Установить тактильные пандус. Расширить дверные проемы с автоматической задержки двери продолжительностью не менее 5 сек., и тактильные наклейки на дверных ручках (Брайль). Установка датчиков системы тактильного информирования	технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К		технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть		Рис.7 Рис.8	Не по стандарту, нет автоматической задержки двери продолжительностью не менее 5 сек. Нет тактильных наклеек на дверных ручках (Брайль)	К,С		ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Рис.4	Отсутствуют сенсорные датчики система тактильного информирован	Всех		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)			ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установка тактильных указателей движения. Установить тактильные указатели, контрастные маркировки ступеней, противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой. Установить тактильные пандус. Расширить дверные проемы с автоматической задержки двери продолжительностью не менее 5 сек., и тактильные наклейки на дверных ручках (Брайль). Установка датчиков системы тактильного информирования**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад с.Коста

адрес 363303, РСО – Алалия Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад с.Коста

адрес 363303, РСО – Алалия Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		6	Отсутствуют поручни и опоры, нет кнопки вызова персонала, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, нет информирующих тактильных средств, отсутствие смесителей, сушилок с сенсорными датчиками.	Всех	Установить кнопку вызова персонала, поручни и опоры, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, нанесение информирующих тактильных средств, приобрести смесители и сушилки с сенсорными датчиками. Установить информирующие тактильные средства.	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Нет информирующих тактильных средств,	Всех		Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)		6	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить кнопку вызова персонала, поручни и опоры, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, нанесение информирующие тактильные средства, приобрести смесители и сушилки с сенсорными датчиками. Установить информирующие тактильные средства.**

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ детский сад с.Коста

адрес 363303, РСО – Алалия Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева,б/н.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют	Всех	Разместить визуальные средства в местах движения и получения услуги	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют	С	Разместить акустические средства в местах движения и получения услуги	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Разместить визуальные, акустические и тактильные средства информации в местах движения и получения услуг.**



Рис.1 Вход в ДОУ



Рис.2 Вход в ДОУ



Рис.3 Вход в здание ДОУ



Рис.4 Эвакуационный выход



Рис.5 Лестница на 2 этаж



Рис.6 Санузел



Рис.7 Вход в ясельную группу



Рис.8 Вход в ясельную группу



Рис.9 Вход в ДОУ